Veículo Essencial

FIAT/80

BWG5483

DATA DA CONSULTA: 21 de outubro de 2026 | 17:38:57

ID DA CONSULTA: 6ad922e12ba3ba969d020184

STATUS DA CONSULTA: Completa

Informações gerais do veículo

Sem problemas: Nenhum risco identificado!

Dados do veículo

Dados principais

PLACA	BWG5483
FABRICAÇÃO	1982
MARCA/MODELO	FIAT/80
COR	AZUL
PROCEDÊNCIA	NACIONAL
RENAVAM	*******8566
CHASSI	9304C1241001412615
NÚMERO DO MOTOR	B294013142
ANO DO MODELO	1982
TIPO DE VEÍCULO	CARGA
COMBUSTÍVEL	DIESEL
MUNICÍPIO	SERRA AZUL

Dados auxiliares

TIPO DE CARROCERIA	DESCONHECIDO
CAIXA CÂMBIO	-
NÚMERO CARROCERIA	-
EIXO TRASEIRO	-
EIXOS	-
CAP. MÁX. TRAÇÃO	-
CAP. PASSAGEIRO	-
CILINDRADAS	-
POTÊNCIA	-
TERCEIRO EIXO	-
PBT	-
CAP. CARGA	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 23/10/2026 às 13:37 , sob o número WCRV26700225566
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000452-53.2022.8.26.0153 e código 6lfIZdOU.

Dados cadastrais

Dados nacionais

MUNICÍPIO	SERRA AZUL
SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	CARGA
COR	AZUL
NÚMERO DI	-
UF	SP
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	B294013142
TIPO DE VEÍCULO	CAMINHAO
COMBUSTÍVEL	DIESEL

Dados estaduais

SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	NAO ATRIBUIDO
TIPO CHASSI	NORMAL .
COR	AZUL
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	B294013142
COMBUSTÍVEL	DIESEL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 23/10/2026 às 13:37 , sob o número WCRV26700225566
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000452-53.2022.8.26.0153 e código 6lfIZdOU.

Situação Legal e Restrições

Atenção: Alguns blocos possuem informações que merecem cuidado!

Restrições

Não foi encontrado nenhuma restrição nacional e estadual.

Débitos e multas

DÍVIDA ATIVA	NÃO CONSTA
IPVA	NÃO CONSTA
LICENCIAMENTO	R$ 1.308,61
MULTA	NÃO CONSTA
OUTROS	NÃO CONSTA

Puxe pela placa todos os débitos do seu veículo grátis e resolva parcelando tudo em até 12x com a parceria Olho no Carro e Zapay!

PAGAR DÉBITOS

Certificado de segurança veicular (CSV-INMETRO)

Acesse a página de validação de CSV no site e faça a
Consulta Veículo Senatran

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Leilão

LEILÃO	ID LEILÃO	LOTE	PLACA	CHASSI	MARCA	MODELO	CONDIÇÕES
30/07/2026	-	-	BWG5483	9304C1241001412615	FIAT	80	-
30/07/2026	-	-	BWG5483	9304C1241001412615	FIAT	80	N/C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 23/10/2026 às 13:37 , sob o número WCRV26700225566
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000452-53.2022.8.26.0153 e código 6lfIZdOU.

Score de leilão



Score de leilão razoável - Indica que o veículo tem algumas avarias ou problemas mecânicos que foram identificados no ato do leilão. Esse tipo de veículo não perde tanto valor de mercado, mas pode ter danos significativos e alguns problemas mecânicos. Por isso, é recomendado que seja feita uma vistoria completa antes da negociação.

As possíveis origens desse tipo de veículo são:
- Recuperação de financiamentos que não foram pagos;
- Penhoras pela justiça por penas, dívidas vencidas e não pagas;
- Troca de frota de empresas privadas;
- Veículos provenientes de seguradoras, leiloados e classificados como de pequena monta pelo leiloeiro no momento do leilão.

Possível desvalorização

Este veículo poderá receber uma oferta de 15% a 25% abaixo do seu valor de mercado, devido à oferta em leilão.

Aceitação em seguros

PARECER DA SEGURADORA	VEICULO NÃO POSSUI INDICIOS QUE CAUSEM RECUSA NA ACEITAÇÃO DE SEGUROS

Risco de recusa em comercialização

PLACA	BWG5483
CHASSI	9304C1241001412615
ANÁLISE	VEÍCULO COM BAIXO RISCO DE RECUSA EM COMERCIALIZAÇÃO

Observação - O risco de comercialização leva em consideração, além das informações restritivas, como leilão, sinistro, roubo, recall e restrições, outros fatores como o tempo de uso, se ele é nacional ou importado, a taxa de aceitação do modelo no mercado e as vistorias prévias. Por conta disso, mesmo que o veículo consultado não tenha nenhuma restrição, ele pode ter um risco médio ou alto de ser recusado na hora da revenda.

Condição técnica e segurança

Sem problemas: Nenhum risco identificado!

Batidas de indenização integral ou parcial

DESCRIÇÃO	NÃO CONSTA REGISTRO DE BATIDA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL PARA O VEÍCULO INFORMADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 23/10/2026 às 13:37 , sob o número WCRV26700225566
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000452-53.2022.8.26.0153 e código 6lflZdOU.

Opinião do dono

Ops! Ainda não temos nenhuma opinião sobre esse modelo cadastrada em nosso sistema

Você tem ou já teve esse veículo? Deixe sua opinião!

DÊ A SUA OPINIÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 23/10/2026 às 13:37 , sob o número WCRV26700225566 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000452-53.2022.8.26.0153 e código 6lfIZdOU.

Validação física do veículo

Abaixo apontamos os principais pontos necessários de validação física do veículo

CRLV

O CRLV é impresso em papel moeda por meio de uma técnica chamada impressão calcográfica. Quando você arrasta a parte azul desse documento (onde fica a inscrição "República Federativa do Brasil") contra uma folha branca, a tinta se solta e mostra que ele é original. Mas atenção: essa técnica de verificação é válida somente para documentos novos, que ainda não estão desgastados. Para validar os documentos em versão eletrônica, basta ler o QR Code pelo aplicativo "VIO".

PLACA

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo "VIO". Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

CHASSI

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo "VIO". Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

MOTOR

Compare o número do motor encontrado na consulta Olho no Carro com o número do motor que está gravado no veículo. Os números não podem ter nenhuma divergência, porque isso é um forte sinal de fraude.

ETIQUETAS

Verifique se as peças do veículo ainda estão com as etiquetas de identificação, porque isso indica que elas são originais e que não foram compradas em mercados clandestinos (de carros roubados ou furtados).

VIDROS

Os vidros do veículo devem ter a gravação de, pelo menos, os 8 últimos dígitos da numeração do chassi. A regra é a seguinte: veículos com 3 e 4 vidros devem ter essa gravação em todos os vidros, já os veículos com 6 ou mais vidros, devem ter a gravação em pelo menos 6 vidros, sendo uma gravação no para-brisa, uma no vidro traseiro e duas nos vidros de cada lateral (exceto nos quebra-ventos).

Assista ao vídeo produzido pelos nossos parceiros do Opinião Sincera que mostra dicas imperdíveis de como fazer uma avaliação veicular completa!

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 23/10/2026 às 13:37 , sob o número WCRV26700225566 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000452-53.2022.8.26.0153 e código 6lfIZdOU.