Dados Cadastrais do Veículo

GM/VECTRA GLS

CQV7D55

DATA DA CONSULTA: 25 de setembro de 2026 | 20:07:01

ID DA CONSULTA: 6ab6fe95dc74a4834283266b

STATUS DA CONSULTA: Completa

Informações gerais do veículo

Sem problemas: Nenhum risco identificado!

Dados do veículo

Dados principais

PLACA	CQV7355
FABRICAÇÃO	1998
MARCA/MODELO	GM/VECTRA GLS
COR	CINZA
PROCEDÊNCIA	NACIONAL
RENAVAM	*******8260
CHASSI	9BGJK19HWWB565470
NÚMERO DO MOTOR	JU0007927
ANO DO MODELO	1998
TIPO DE VEÍCULO	PASSAGEIRO
COMBUSTÍVEL	GASOLINA
MUNICÍPIO	BRODOWSKI

Dados auxiliares

TIPO DE CARROCERIA	DESCONHECIDO
CAIXA CÂMBIO	UQ484236
NÚMERO CARROCERIA	-
EIXO TRASEIRO	-
EIXOS	-
CAP. MÁX. TRAÇÃO	-
CAP. PASSAGEIRO	5
CILINDRADAS	2200
POTÊNCIA	123
TERCEIRO EIXO	-
PBT	-
CAP. CARGA	-

Dados cadastrais

Dados nacionais

MUNICÍPIO	BRODOWSKI
SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	PASSAGEIRO
COR	CINZA
NÚMERO DI	-
UF	SP
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	JU0007927
TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL	GASOLINA

Dados estaduais

SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	PASSAGEIRO
TIPO CHASSI	NORMAL
COR	CINZA
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	JU0007927
COMBUSTÍVEL	GASOLINA

Faturamento

TIPO DE DOCUMENTO FATURADO	JURÍDICA
DOCUMENTO FATURADO	55369516000108

Informações técnicas do modelo

Tabela Fipe

Versão

GLS/EXPRES.2.2/ 2.0 E 2.0 CD 8V

Mês de Referência


janeiro/2017

CÓDIGO FIPE	004066-5
VALOR	R$ 11.807,00

Variação de preços Fipe

VALOR ATUAL	R$ 18.000,00	- 2,00%
AGO/2026	R$ 18.368,00	+ 1,00%
JUL/2026	R$ 18.187,00	+ 0,07%
JUN/2026	R$ 18.175,00	+ 0,99%
MAI/2026	R$ 17.996,00	+ 0,35%
ABR/2026	R$ 17.934,00	- 1,88%

Gráfico de variação de preços Fipe



Ficha técnica

Motor

TORQUE MÁXIMO	17,7 KGFM A 2600 RPM
ASPIRAÇÃO	NATURAL
DISPOSIÇÃO	TRANSVERSAL
CILINDROS	4 EM LINHA
CURSO DOS PISTÕES	86 MM
CILINDRADA	1998 CM3
VÁLVULAS POR CILINDRO	2
RAZÃO DE COMPRESSÃO	9,2:1
POTÊNCIA MÁXIMA	110 CV A 5200 RPM
COMBUSTÍVEL	GASOLINA
TORQUE ESPECÍFICO	8,86 KGFM/LITRO
COMANDO DE VÁLVULAS	ÚNICO NO CABEÇOTE, CORREIA DENTADA
INSTALAÇÃO	DIANTEIRO
DIÂMETRO DOS CILINDROS	86 MM
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO MULTIPONTO
PESO/POTÊNCIA	11,65 KG/CV
POTÊNCIA ESPECÍFICA	55,06 CV/LITRO
PESO/TORQUE	72,37 KG/KGFM
TUCHOS	HIDRÁULICOS
CÓDIGO DO MOTOR	GM FAMÍLIA II

Dimensões

COMPRIMENTO	4447 MM
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	2640 MM
ALTURA	1420 MM
PORTA-MALAS	500 LITROS
BITOLA DIANTEIRA	1484 MM
BITOLA TRASEIRA	1470 MM
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	57 LITROS
CARGA ÚTIL	530 KG
PESO	1281 KG
LARGURA	1710 MM

Geral

PORTAS	4
CONFIGURAÇÃO	SEDÃ
GARANTIA	1 ANO
PROCEDÊNCIA	NACIONAL
PORTE	MÉDIO
OCUPANTES	5

Direção

ASSISTÊNCIA	HIDRÁULICA
DIÂMETRO MÍNIMO DE GIRO	11,3 M
PNEUS TRASEIROS	185/70 R14
PNEUS DIANTEIROS	185/70 R14

Aerodinâmica

ÁREA FRONTAL CORRIGIDA	0,577 M2

Bateria

LADO DO POLO POSITIVO	DIREITO

ÁREA FRONTAL (A)	2,00 M2
COEFICIENTE DE ARRASTO (CX)	0,28

CAPACIDADE (AH)	60
KG	14,4

Iluminação

FAROL ALTO	H7
FAROL BAIXO	H1
FAROL AUXILIAR	H3

Lubrificante

TIPO DE ÓLEO	SINTÉTICO
CAPACIDADE DE CÁRTER	4,5 LITROS
VISCOSIDADE	5W30

Transmissão

CÂMBIO	MANUAL DE 5 MARCHAS
TRAÇÃO	DIANTEIRA
ACOPLAMENTO	EMBREAGEM MONODISCO A SECO

Consumo

RODOVIÁRIO	13,3 KM/L
URBANO	9,4 KM/L

Desempenho

ACELERAÇÃO 0-100 KM/H	11,4 S
VELOCIDADE MÁXIMA	187 KM/H

Freios

DIANTEIROS	DISCO VENTILADO
TRASEIROS	TAMBOR

Suspensão

TRASEIRA	INDEPENDENTE, MULTIBRAÇO
DIANTEIRA	INDEPENDENTE, MCPHERSON

Situação Legal e Restrições

Atenção: Alguns blocos possuem informações que merecem cuidado!

Restrições

Nacionais

RESTRIÇÕES 1	RENAINF
RENAJUD	CONSTA
MULTA RENAINF	CONSTA

Estaduais

RESTRIÇÕES 2	RENAJUD
RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
JUDICIAL	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL

Certificado de segurança veicular (CSV-INMETRO)

Acesse a página de validação de CSV no site e faça a
Consulta Veículo Senatran

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Avaliações do modelo

Opinião do dono

Pontuação média do modelo por quesitos



Resumo das Opiniões

Conteúdo Gerado por IA

GLS/EXPRES.2.2/ 2.0 E 2.0 CD 8V

De acordo com as opiniões, o **Chevrolet Vectra GLS/EXPRES.2.2/ 2.0 E 2.0 CD 8V** é geralmente apreciado por seu conforto, espaço interno, design e estabilidade, com muitos usuários destacando sua boa dirigibilidade e acabamento. Os principais pontos fracos mencionados são o consumo de combustível considerado alto, o custo de manutenção e a dificuldade em encontrar peças, especialmente as de acabamento. Defeitos comuns relatados incluem problemas no sistema de arrefecimento, vazamentos de óleo, falhas em componentes elétricos e desgaste de peças da suspensão. No geral, a maioria dos usuários recomendaria o veículo, destacando sua confiabilidade e o bom custo-benefício, especialmente se bem conservado.

SATISFAÇÃO GERAL

9,1

VOCÊ TEM OU JÁ TEVE ESSE CARRO?

DÊ A SUA OPINIÃO

Validação física do veículo

Abaixo apontamos os principais pontos necessários de validação física do veículo

CRLV

O CRLV é impresso em papel moeda por meio de uma técnica chamada impressão calcográfica. Quando você arrasta a parte azul desse documento (onde fica a inscrição "República Federativa do Brasil") contra uma folha branca, a tinta se solta e mostra que ele é original. Mas atenção: essa técnica de verificação é válida somente para documentos novos, que ainda não estão desgastados. Para validar os documentos em versão eletrônica, basta ler o QR Code pelo aplicativo "VIO".

PLACA

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo "VIO". Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

CHASSI

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo "VIO". Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

MOTOR

Compare o número do motor encontrado na consulta Olho no Carro com o número do motor que está gravado no veículo. Os números não podem ter nenhuma divergência, porque isso é um forte sinal de fraude.

ETIQUETAS

Verifique se as peças do veículo ainda estão com as etiquetas de identificação, porque isso indica que elas são originais e que não foram compradas em mercados clandestinos (de carros roubados ou furtados).

VIDROS

Os vidros do veículo devem ter a gravação de, pelo menos, os 8 últimos dígitos da numeração do chassi. A regra é a seguinte: veículos com 3 e 4 vidros devem ter essa gravação em todos os vidros, já os veículos com 6 ou mais vidros, devem ter a gravação em pelo menos 6 vidros, sendo uma gravação no para-brisa, uma no vidro traseiro e duas nos vidros de cada lateral (exceto nos quebra-ventos).

Assista ao vídeo produzido pelos nossos parceiros do Opinião Sincera que mostra dicas imperdíveis de como fazer uma avaliação veicular completa!