Dados Cadastrais do Veículo

VW/SANTANA

BKB3929

DATA DA CONSULTA: 8 de outubro de 2026 | 14:02:04

ID DA CONSULTA: 6ac7cc8cafbeb63764315e46

STATUS DA CONSULTA: Completa

Informações gerais do veículo

Sem problemas: Nenhum risco identificado!

Dados do veículo

Dados principais

PLACA	BKB3929
FABRICAÇÃO	2000
MARCA/MODELO	VW/SANTANA
COR	VERDE
PROCEDÊNCIA	NACIONAL
RENAVAM	*******7750
CHASSI	9BWAC13X6YP021647
NÚMERO DO MOTOR	UDJ024446
ANO DO MODELO	2000
TIPO DE VEÍCULO	PASSAGEIRO
COMBUSTÍVEL	GASOLINA
MUNICÍPIO	BRODOWSKI

Dados auxiliares

TIPO DE CARROCERIA	DESCONHECIDO
CAIXA CÂMBIO	-
NÚMERO CARROCERIA	-
EIXO TRASEIRO	-
EIXOS	2
CAP. MÁX. TRAÇÃO	-
CAP. PASSAGEIRO	5
CILINDRADAS	1800
POTÊNCIA	100
TERCEIRO EIXO	-
PBT	-
CAP. CARGA	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 13/10/2026 às 15:11 , sob o número WBRD26700180457
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003568-24.2009.8.26.0094 e código AqLyKkT6.

Dados cadastrais

Dados nacionais

MUNICÍPIO	BRODOWSKI
SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	PASSAGEIRO
COR	VERDE
NÚMERO DI	-
UF	SP
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	UDJ024446
TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL	GASOLINA

Dados estaduais

SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	PASSAGEIRO
TIPO CHASSI	NORMAL
COR	VERDE
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	UDJ024446
COMBUSTÍVEL	GASOLINA

Faturamento

TIPO DE DOCUMENTO FATURADO	JURÍDICA
DOCUMENTO FATURADO	72279375000143

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 13/10/2026 às 15:11 , sob o número WBRD26700180457
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003568-24.2009.8.26.0094 e código AqLyKkT6.

Tabela Fipe

Versão
1.8 MI


Mês de Referência
janeiro/2017

CÓDIGO FIPE	005017-2
VALOR	R$ 12.895,00

Variação de preços Fipe

VALOR ATUAL	R$ 20.147,00	- 1,06%
SET/2026	R$ 20.363,00	- 0,86%
AGO/2026	R$ 20.539,00	+ 1,00%
JUL/2026	R$ 20.336,00	+ 0,48%
JUN/2026	R$ 20.239,00	+ 1,00%
MAI/2026	R$ 20.039,00	+ 0,99%

Gráfico de variação de preços Fipe



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 13/10/2026 às 15:11 , sob o número WBRD26700180457 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003568-24.2009.8.26.0094 e código AqLyKkT6.

Motor

ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO MULTIPONTO
ASPIRAÇÃO	NATURAL
CILINDRADA	1781
CILINDROS	4 EM LINHA
CÓDIGO DO MOTOR	AP-1800
COMANDO DE VÁLVULAS	ÚNICO NO CABEÇOTE, CORREIA DENTADA
COMBUSTÍVEL	GASOLINA
CURSO DOS PISTÕES	86,4 MM
DIÂMETRO DOS CILINDROS	81 MM
DISPOSIÇÃO	LONGITUDINAL
INSTALAÇÃO	DIANTEIRA
PESO/POTÊNCIA	10,90 KG/CV
PESO/TORQUE	70,6 KG/KGFM
POTÊNCIA ESPECÍFICA	56,4 CV/LITRO
POTÊNCIA MÁXIMA	100,5 CV A 5500 RPM
RAZÃO DE COMPRESSÃO	8,5:1
TORQUE ESPECÍFICO	8,7 KGFM/LITRO
TORQUE MÁXIMO	15,5 KGFM A 3000 RPM
TUCHOS	HIDRÁULICOS
VÁLVULAS POR CILINDRO	2
ACIONAMENTO COMANDO	CORREIA DENTADA
ROTAÇÃO MÁXIMA	6200 RPM
VARIAÇÃO DO COMANDO	VARIAÇÃO DO COMANDO
CAPACIDADE ARLA 32	CORREIA DENTADA

Dimensões

ALTURA	1423 MM
CARGA ÚTIL	440 KG
COMPRIMENTO	4607 MM
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	2550 MM
LARGURA	1700 MM
PESO	1095 KG
PORTA-MALAS	413 LITROS
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	72 LITROS
BITOLA DIANTEIRA	1414 MM
BITOLA TRASEIRA	1422 MM
REBOQUE COM FREIO	1000 KG
REBOQUE SEM FREIO	500 KG
VÃO LIVRE DO SOLO	145 MM

Geral

CONFIGURAÇÃO	SEDÃ
GARANTIA	1 ANO
OCUPANTES	5
PORTAS	4
PORTE	MÉDIO

Lubrificante

TIPO DE ÓLEO	SEMISSINTÉTICO
CAPACIDADE DE CÁRTER	3,5 LITROS
VISCOSIDADE	10W40
CAPACIDADE DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO	6.5 LITROS
CAPACIDADE DO FLUÍDO DE FREIO	0.5 LITROS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 13/10/2026 às 15:11 , sob o número WBRD26700180457 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003568-24.2009.8.26.0094 e código AqLyKkT6.

PROCEDÊNCIA	NACIONAL
QUANTIDADE DE ÓLEO DO CÂMBIO	2,0 LITROS

Transmissão

CÂMBIO	MANUAL
TRAÇÃO	DIANTEIRA (FWD)
ACOPLAMENTO	EMBREAGEM MONODISCO A SECO
VELOCIDADES	5
EMBREAGEM	MONODISCO A SECO

Aerodinâmica

ÁREA FRONTAL (A)	2,06 M2
ÁREA FRONTAL CORRIGIDA	0,762 M2
COEFICIENTE DE ARRASTO (CX)	0,37
COEFICIENTE AERODINÂMICO (CX)	0,37

Direção

ASSISTÊNCIA	HIDRÁULICA
DIÂMETRO MÍNIMO DE GIRO	11,25 M
PNEUS DIANTEIROS	185/65 R14
PNEUS TRASEIROS	185/65 R14

Bateria

CAPACIDADE (AH)	60AH
KG	14,40
LADO DO POLO POSITIVO	DIREITO

Freios

DIANTEIROS	DISCO VENTILADO
TRASEIROS	TAMBOR
TIPO	HIDRÁULICO COM SERVO-FREIO

Iluminação

FAROL BAIXO	H4
FAROL ALTO	H4
FAROL AUXILIAR	H3

Consumo

RODOVIÁRIO	15,6 KM/L
URBANO	10,7 KM/L

Desempenho

VELOCIDADE MÁXIMA	177 KM/H
ACELERAÇÃO 0-100 KM/H	11,6 S

Suspensão

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, MCPHERSON
TRASEIRA	EIXO DE TORÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 13/10/2026 às 15:11 , sob o número WBRD26700180457 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003568-24.2009.8.26.0094 e código AqLyKkT6.

Situação Legal e Restrições

Atenção: Alguns blocos possuem informações que merecem cuidado!

Restrições

Nacionais

RESTRIÇÕES 1	RENAINF
RENAJUD	CONSTA
MULTA RENAINF	CONSTA

Estaduais

RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

Certificado de segurança veicular (CSV-INMETRO)

Acesse a página de validação de CSV no site e faça a
Consulta Veículo Senatran

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 13/10/2026 às 15:11 , sob o número WBRD26700180457
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003568-24.2009.8.26.0094 e código AqLyKkT6.

Opinião do dono

Pontuação média do modelo por quesitos




Resumo das Opiniões

Conteúdo Gerado por IA

1.8 MI

De acordo com as opiniões dos usuários, o **Volkswagen Santana 1.8 MI** é frequentemente elogiado por sua suspensão confortável, espaço interno generoso e mecânica resistente, com baixo custo de manutenção. Como pontos fracos, destacam-se o acabamento interno considerado ruim em alguns relatos e o consumo de combustível, considerado alto por alguns. Os defeitos mais citados incluem problemas no acabamento interno, corrosão na lataria, problemas no distribuidor, sensor de temperatura e comutador de partida. No geral, o carro é visto como confiável, bom para viagens e para uso familiar, com boa estabilidade e custo-benefício atrativo.



VOCÊ TEM OU JÁ TEVE ESSE CARRO?

DÊ A SUA OPINIÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 13/10/2026 às 15:11 , sob o número WBRD26700180457
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003568-24.2009.8.26.0094 e código AqLyKkT6.

Validação física do veículo

Abaixo apontamos os principais pontos necessários de validação física do veículo

CRLV

O CRLV é impresso em papel moeda por meio de uma técnica chamada impressão calcográfica. Quando você arrasta a parte azul desse documento (onde fica a inscrição "República Federativa do Brasil") contra uma folha branca, a tinta se solta e mostra que ele é original. Mas atenção: essa técnica de verificação é válida somente para documentos novos, que ainda não estão desgastados. Para validar os documentos em versão eletrônica, basta ler o QR Code pelo aplicativo "VIO".

PLACA

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo "VIO". Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

CHASSI

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo "VIO". Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

MOTOR

Compare o número do motor encontrado na consulta Olho no Carro com o número do motor que está gravado no veículo. Os números não podem ter nenhuma divergência, porque isso é um forte sinal de fraude.

ETIQUETAS

Verifique se as peças do veículo ainda estão com as etiquetas de identificação, porque isso indica que elas são originais e que não foram compradas em mercados clandestinos (de carros roubados ou furtados).

VIDROS

Os vidros do veículo devem ter a gravação de, pelo menos, os 8 últimos dígitos da numeração do chassi. A regra é a seguinte: veículos com 3 e 4 vidros devem ter essa gravação em todos os vidros, já os veículos com 6 ou mais vidros, devem ter a gravação em pelo menos 6 vidros, sendo uma gravação no para-brisa, uma no vidro traseiro e duas nos vidros de cada lateral (exceto nos quebra-ventos).

Assista ao vídeo produzido pelos nossos parceiros do Opinião Sincera que mostra dicas imperdíveis de como fazer uma avaliação veicular completa!

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 13/10/2026 às 15:11 , sob o número WBRD26700180457 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003568-24.2009.8.26.0094 e código AqLyKkT6.